

主な意見、要望等	市長、担当部署の回答、対応状況等	最新の進捗状況等
常盤小学校グラウンドのネットが低い等の問題あり、ボールが近隣に入り迷惑を掛けてしまうので、子どもたちが遠慮なく運動できるようにして欲しい。	現場確認のうえ検討する。	防球ネットは小学生の使用に適した仕様で設置しており、現時点で教育活動への支障は認められないため、対応の予定はございません。ただし、今後学校側から具体的な要望があれば、必要に応じて対応を検討します。
ネットもそうですが、バックネット裏の倉庫（用具置き場）が雨漏りで道具がさびる。	現場確認のうえ検討する。	今年度、早期に対応します。
新条小学校の先生のトイレ汚い。	順次、改修している。	教職員用トイレには洋式トイレを必要数設置しています。ご意見があったことを学校にお伝えします。
修斉小学校の放課後こども教室がエアコンがない部屋。環境の改善できないか。なぜエアコンのある部屋を貸せないのか。ボランティアの人も80歳を超えている人もいる。	特別教室のエアコンの設置率は低いため、できる限り改善したい。放課後子ども教室の運営会議でも同様の意見が挙がった。取り急ぎエアコン設置部屋が使えるよう学校側と調整する。	
修斉・天神山の7割ぐらいが和式トイレのまま。	児童数、使用する教室、トイレの配置状況を考慮し、給排水衛生設備基準に基づき必要数以上の洋式トイレを設置済み。一部残っている和式トイレについては、修繕を要するものは洋式化する予定。	洋式トイレを必要数設置しています。現時点で対応の予定はありません。和式トイレ故障時に対応を検討します。
一次避難所の山滝小学校。和式トイレ8か所を洋式へ。体育館、停電時に発電できる対策を。	体育館に備え付けの屋外トイレを除き、児童数、使用する教室の配置状況に合わせて、給排水衛生設備基準に基づき洋式トイレを必要数設置しているす。状況に変化があれば更なる洋式化を検討する。	洋式トイレを必要数設置しています。現時点で対応の予定はありません。和式トイレ故障時に対応を検討します。停電時の発電は現時点で対応困難ですが、検討課題として認識しています。
八木小学校横の道幅が狭すぎる、運動場を狭くして道路を広げてほしい。通学路危険（以前から教育委員会に要望）。	岸和田市通学路交通安全プログラムに基づき、警察及び道路管理者と情報を共有している。道幅の拡幅は困難。	
小学校へ冷水器設置を。	議会でも質問がなされており、特別教室のエアコン設置も含め検討する。	市内のすべての小・中学校へ浄水機能付き冷水器を設置しました。