

雨の強さ、降り方と災害の危険性等					
1時間雨量と予想用途	やや強い雨 10～20mm未満	強い雨 20～30mm未満	激しい雨 30～50mm未満	非常に激しい雨 50～80mm未満	猛烈な雨 80mm以上
人の受けるイメージ	●ザーザーと降る	●どしゃ降り。	●バケツをひっくり返したように降る。	●池のように降る。 ●ゴーゴーと降り続く。	●息苦しくなるような圧迫感がある。 ●恐怖を感じる。
人への影響と屋外の様子	●地面からの水はね返りて足元がぬれる。	●傘をさしていてもぬれる。 ●車はワイパーを走らせても見づら	●道路が川のようになる。	●傘はまったく役に立たなくなる。 ●水はふきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる。	●山崩れ、がけ崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要。
災害の危険性	●この程度の雨でも、長く続くと注意が必要。	●側溝や水路がある道路冠水するおそれ、小規模のがけ崩れのおそれがある。	●山崩れ、がけ崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要。	●土石流が起きやすくなり、大規模な災害が発生する。	●雨による大規模な災害の発生するおそれ、大規模な災害が発生する。

■いざというときの連絡先

名称	TEL
岸和田市役所	072-423-2121
岸和田市消防本部・消防署	072-426-0119
岸和田警察署	072-439-1234
大阪府岸和田土木事務所	072-439-3601
大阪府都市整備部河川室	06-6943-6506
大阪管区気象台	06-6949-6304
NTT松原支店	113
関西電力岸和田営業所	072-422-4701
大阪ガス	ガスもれ専用 0120-3-19424 総合受付 0120-3-94817
雨量計観測情報	072-436-8633
	072-436-8655
	072-431-3333

●避難所 地図表示範囲内の施設を掲載しています。


	施設名	住所	TEL(072)	決水時	土砂災害時	津波時
1	市立公民館・中央地区公民館	堺町1-1	423-9615			
2	中央小学校※	堺町1-10	422-0301			
3	二の丸広域観光交流センター	岸城町7-22	438-3430			
4	岸和田高等学校	岸城町10-1	422-3691			
5	城内小学校※	南上町2丁目3-1	422-0310			
6	浜小学校※	紙屋町12-20	422-0327			
7	遠近ホール	港緑町1-1	439-4173			
8	朝陽小学校※	上野町西1-28	422-0302			
9	野村中学校※	下野町2丁目13-18	438-3156			
10	光陽地区公民館	北松町15-10	439-4786			
11	東光小学校※	別所町2丁目1-30	422-0461			
12	空庫(廃止)					
13	産業高等学校※	別所町3丁目33-1	422-4861			
14	福祉総合センター	野田町1丁目5-5	438-2321			
15	岸城中学校※	野田町2丁目19-19	422-2401			
16	光陽中学校※	藤井町3丁目6-6	422-7521			
17	和泉高等学校	土生町1丁目2-1	422-1926			
18	葛城中学校※	土生町213-1	427-5907			
19	土生中学校※	土生町604	428-2160			
20	東岸和田市民センター	土生町4丁目3-1	428-6711			
21	旭小学校※	土生町1491	427-0904			
22	中央体育館	作才町1丁目7-15	422-0326			
23	太田小学校※	畑町3丁目12-1	427-8124			
24	天神山小学校※	天神山町1丁目1-1	427-8775			
25	天神山地区公民館	天神山町2丁目9-1	426-3801			
26	春木市民センター	春木若松町21-1	436-4500			
27	春木地区公民館	春木宮川町5-16	422-0303			
28	春木小学校※	春木宮川町11-13	422-0552			
29	春木中学校※	松風町10-65	422-0006			
30	大芝地区公民館	磯上町1丁目14-41	439-5900			
31	大芝小学校※	磯上町2丁目4-1	422-1031			
32	大宮地区公民館	加守町4丁目6-18	444-7138			
33	大宮小学校※	宮前町7-1	445-1725			
34	総合体育館	西之内町45-1	441-9200			
35	北中学校※	春木旭町33-1	444-6646			
36	城北地区公民館	吉井町1丁目21-1	443-8578			
37	文化会館(マドリホール)	荒木町1丁目17-1	443-3800			
38	城北小学校※	荒木町2丁目1-1	444-1055			
39	新条小学校※	荒木町2丁目4-33	445-5705			
40	新条地区公民館	荒木町2丁目22-8	441-4123			
41	八木北小学校※	下池田町3丁目6-4	443-6631			
42	箕土路青少年会館	箕土路町2丁目6-15	444-2097			
43	八木小学校※	大町3丁目22-1	445-0049			
44	八木南小学校※	小松里町769-1	445-5694			
45	八木市民センター	池尻町339-2	443-6845			
46	久米田高等学校	顔原町1100	443-6651			
47	久米田中学校※	池尻町705	445-0157			
48	光明小学校※	尾生町564	445-0138			
49	光明地区公民館	尾生町1231-3	441-8889			
50	常盤小学校※	下松町885	427-4954			
51	桜台中学校※	下松町1255	426-0282			
52	桜台市民センター	下松町4丁目17-1	428-9229			
53	山直北小学校※	田治米町460	445-0156			
54	久米田青少年会館	岡山町450-1	445-1155			
55	城東小学校※	三田町146	444-5516			
56	山直市民センター	三田町715-1	441-1451			
57	山直中学校※	三田町1030	445-5892			

※印の付いている所(小中学校についてはその運動場)は緊急避難場所でもある。
(注意)避難所は令和5年8月現在の情報です。最新情報は市HP等で確認して下さい。

浸水に備えて


農地、山林、ため池等の保全

近年、都市化の進展により雨水が浸透しやすい農地や山林・ため池が減少し、宅地や道路等の不透水面が増えてきています。しかし、農地や山林は雨水が浸透しやすく雨水の流出を抑制する効果があり、ため池は農業用水の供給や自然環境の保全等だけでなく、大雨が降った際に雨水を一時的にためて洪水を軽減し、浸水被害を未然に防止する効果があります。よって、ため池、農地、山林の減少を抑制し、行政と地域の連携により適切な維持管理・保全を行うことで多面的機能の活用が努めましょう。



災害に備えて

家屋まわりの備え



凡 例

	避難所
	警察関係
	消防関係
	避難時要注意箇所(地下道)
	避難時要注意箇所(橋りょう)
	水位観測所
	雨量観測所
	鉄道
	高速道路
	主要道路
	浸水実績(平成元年から)

浸水想定区分

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

	5.0m以上	2階屋根以上が水没
	2.0m～5.0m未満	2階部分が水没
	1.0m～2.0m未満	1階部分が水没
	0.5m～1.0m未満	道路が困難となる
	0.2m～0.5m未満	床下が水没

岸和田市内水はん濫ハザードマップ

内水はん濫とは、降った雨が水路や下水道などで排水しきれなくなることにより起こるはん濫であり、予想することが困難です。内水はん濫での人的被害は、水路や排水路に転落して流されたり、冠水した道路を避難している際に、車がはずれた側溝や下水道管に流されたりすることです。深夜の移動や、避難経路が冠水している場合は様々な危険を伴うので無理をせず家の2階などの高い場所へとどまることも有効な避難の方法の1つです。

地図の作成条件・注意事項

- 想定浸水深は、国土交通省の「内水浸水想定区域図作成の手引き」に基づき、下水道計画降雨(時間雨量51.7mm)を引伸した「想定最大規模降雨」(時間雨量147.0mm)を想定し、そのうち「下水道施設で流しきれない雨が地表面を流れ込みにたまる」と想定した簡易浸水解析を行いました。また、解析の前提条件として河川の水位や都市下水路は考慮しておりませんが、下水道の整備状況から国道26号線より西(海)側については簡易的に下水道施設の考慮を行いました。
- 内水はん濫は予想することが困難であり、雨の降り方、土地利用、下水道施設の整備状況の変化によっては、このマップに示された箇所以外