

音響設備保守点検結果報告書

岸和田市総合体育館 御中

承認印



点検日 2024年 8月5日

点検内容 外観点検、機能点検

点検者

保守点検内容

- | | |
|------------|----------------|
| 1. 機能・性能点検 | 4. 故障機器の一部修理 |
| 2. 機器の清掃 | 5. 各機器の性能測定、調整 |
| 3. 消耗部品の交換 | 6. その他 |

No.1

項 目		良	否	調整	要修	備 考
モ ノ 1	入力調整回路	○				
	位相切り替え回路	○				
	音質調整回路及びフィルタ	○				
	出力調整回路	○				
	ファンタム電源回路	○				
モ ノ 2	入力調整回路	○				
	位相切り替え回路	○				
	音質調整回路及びフィルタ	○				
	出力調整回路	○		○		フェーダー ガリ音調整・清掃
	ファンタム電源回路	○				
モ ノ 3	入力調整回路	○				
	位相切り替え回路	○				
	音質調整回路及びフィルタ	○				
	出力調整回路	○				
	ファンタム電源回路	○				
モ ノ 4	入力調整回路	○				
	位相切り替え回路	○				
	音質調整回路及びフィルタ	○				
	出力調整回路	○				
	ファンタム電源回路	○				
モ ノ 5	入力調整回路	○				
	位相切り替え回路	○				
	音質調整回路及びフィルタ	○				
	出力調整回路	○		○		フェーダー ガリ音調整・清掃
	ファンタム電源回路	○				

WR-C924

		メインアリーナー					No.2
項 目		良	否	調整	要修	備 考	
調	モ ノ 6	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○				
		ファンタム電源回路	○				
	モ ノ 7	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○				
ファンタム電源回路		○					
整	モ ノ 8	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○				
		ファンタム電源回路	○				
卓	モ ノ 9	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○		○	フェーダー ガリ音調整・清掃	
		ファンタム電源回路	○				
卓	モ ノ 10	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○		○	フェーダー ガリ音調整・清掃	
		ファンタム電源回路	○				
WR-C924							

メインアリーナー			No.3				
項 目		良	否	調整	要修	備 考	
調	モ ノ 11	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○				
		ファンタム電源回路	○				
	モ ノ 12	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○				
ファンタム電源回路		○					
卓	モ ノ 13	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○				
		ファンタム電源回路	○				
	モ ノ 14	入力調整回路	○				
		位相切り替え回路	○				
		音質調整回路及びフィルター	○				
		出力調整回路	○		○	フェーダー ガリ音調整・清掃	
ファンタム電源回路		○					
モ ノ 15	入力調整回路	○					
	位相切り替え回路	○					
	音質調整回路及びフィルター	○					
	出力調整回路	○		○	フェーダー ガリ音調整・清掃		
	ファンタム電源回路	○					
WR-C924							

メインアリーナー		No.4				
項	目	良	否	調整	要修	備 考
調	モ ノ 16	入力調整回路	○			
		位相切り替え回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		出力調整回路	○			
		ファンタム電源回路	○			
	モ ノ 17	入力調整回路	○			
		位相切り替え回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		出力調整回路	○	○		フェーダー ガリ音調整・清掃
		ファンタム電源回路	○			
整	モ ノ 18	入力調整回路	○			
		位相切り替え回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		出力調整回路	○			
		ファンタム電源回路	○			
	モ ノ 19	入力調整回路	○			
		位相切り替え回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		出力調整回路	○			
		ファンタム電源回路	○			
卓	モ ノ 20	入力調整回路	○			
		位相切り替え回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		出力調整回路	○			
		ファンタム電源回路	○			
	WR-C924					

メインアリーナー		No.5				
項	目	良	否	調整	要修	備 考
調	ステ レオ 21	入力調整回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		入力切替回路	○			
		出力調整回路	○			
	ステ レオ 22	入力調整回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		入力切替回路	○			
		出力調整回路	○			
整	ステ レオ 23	入力調整回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		入力切替回路	○			
		出力調整回路	○			
	ステ レオ 24	入力調整回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		入力切替回路	○			
		出力調整回路	○	○		フェーダー ガリ音調整・清掃
卓	グル ープ 1	入力調整回路	○			
		音質調整回路及びフィルター	○			
		入力切替回路	○			
		出力調整回路	○			
	グル ープ 2	出力調整回路	○			
卓	グル ープ 3	出力調整回路	○			

No.6

調整用シート

	項 目	良	否	調整	要修	備 考
調 整	グルー プ 4	出力調整回路	○		○	フェーダー ガリ音調整・清掃
	マス ター L	入力調整回路及びフィルタ	○			
		出力調整回路	○			
	マス ター C	入力調整回路及びフィルタ	○			
		出力調整回路	○			
卓	マス ター R	入力調整回路及びフィルタ	○			
		出力調整回路	○	○		フェーダー ガリ音調整・清掃
	モニターSP		○		○	Rch側 ウーハー不良
	試験発振器		○		○	ピンクノイズ不良
	TBマイク回路	○				
	各パンポット回路	○				
	各センド回路	○				
	各出力マトリックス回路	○				
	各オーデション回路	○				
	各VUメータ		○		○	G4指示レベル小、出力はOK
						AUX L,R
	モニター回路	○				
	電源部	○				

項 目		良	否	調整	要修	備 考
入	ワイヤ 外観	○				
	レスチ 機能	○				
	ユナー 特性及び性能					
	WX-4040					11. 12. 13. 14 ch 使用
カ	入力 外観	○				
	出力 配線	○				
	パッチ 盤					
	イン 外観	○				
パ	カム 機能	○				
	親器					ヘッドセットスポンジ劣化
	MS-222					
	端子 外観	○				
ツ	盤ユ 接続	○				
	ニツ					
	ト					
チ						
架						
1						

項 目		良	否	調整	要修	備 考
入	ワイヤ 外観	○				
	レスチ 機能	○				
	ユナー 特性及び性能					
	WX-4040					11. 12. 13. 14 ch 使用
カ	入力 外観	○				
	出力 配線	○				
	パッチ 盤					
	イン 外観	○				
パ	カム 機能	○				
	親器					ヘッドセットスポンジ劣化
	MS-222					
	端子 外観	○				
ツ	盤ユ 接続	○				
	ニツ					
	ト					
チ						
架						
1						

		メインアリーナー		No.8			
		項 目	良	否	調整	要修	備 考
電	パワ	外観	—				
	ーア	機能	—				電源OFFにしている
	ンプ	特性及び性能	—				
	(1)	WP-1400A					
力	パワ	外観	○				センタ-SP C1-LF, C2-LF用
	ーア	機能	○				センタ-SP C3-LF, C4-LF用
	ンプ	特性及び性能	○				
	(2)	WP-DN360(4CH)					
増	パワ	外観	○				センタ-SP C1-HF1, C1-HF2用
	ーア	機能	○	○		○	C1-HF1 C1-HF2 音割れ
	ンプ	特性及び性能	△				ファン故障 修理不可
	(3)	WP-1200A					電源OFFにしている
幅	パワ	外観	○				センタ-SP C2-HF, C3-HF1用
	ーア	機能	○	×		○	C2-HF C3-HF1 出力出ない
	ンプ	特性及び性能	△				ファン故障 修理不可
	(4)	WP-1200A					電源OFFにしている
架	パワ	外観	○				センタ-SP C3-HF2, C4-HF用
	ーア	機能	○				
	ンプ	特性及び性能	○				
	(5)	WP-DA202(2CH)					前面パッチ接続変更
1	D	外観	○				
	M	機能		△			出力小さい
	P	特性及び性能					
	1	WZ-DM30					
2	D	外観	○				
	M	機能		△			出力小さい
	P	特性及び性能					
	2	WZ-DM30					
3	D	外観	○				
	M	機能		△			出力小さい
	P	特性及び性能					
	3	WZ-DM30					

メインアリーナー			No.9			
電 <						

メインアリーナー			No.10				
	項	目	良	否	調整	要修	備 考
電	パワ	外観	○				センターSP C5-LF, C6-LF用
	ーア	機能	○				
	ンプ	特性及び性能					
	(1)	WP-DN360(4CH)					
力	パワ	外観	○				センターSP C5-HF, C6-HF用
	ーア	機能	○				
	ンプ	特性及び性能	○				
	(2)	WP-DA202(2CH)					
増	パワ	外観	○				A (D-1,2) 客席中央1台
	ーア	機能		○		○	B (D-3,4) 手前から3と5番目2台
	ンプ	特性及び性能		○		○	A・B共に出力出ず故障
	(3)	WP-H240(分散SP用)					修理不可(SP70Vライン)
幅	パワ	外観	○				A (D-5,6) 手前から2と6番目2台
	ーア	機能		○		○	B (D-7,8) 奥7番目1台 ファン故障
	ンプ	特性及び性能		○		○	A・B共にプロテクト点灯出力していない
	(4)	WP-H240(分散SP用)					修理不可(SP70Vライン)
架	パワ	外観	○				
	ーア	機能		○		○	A (D-9,10) 手前1番目1台
	ンプ	特性及び性能		○		○	A・B共に出力出ず故障
	(5)	WP-H240(分散SP用)					修理不可(SP70Vライン)
2	D	外観	○				
	M	機能	○				
	P	特性及び性能					
	1	WZ-DM30					
	D	外観	○				
	M	機能	○				
	P	特性及び性能					
	2	WZ-DM30					
	D	外観	○				
	M	機能	○				
	P	特性及び性能					
	3	WZ-DM30					

[illegible]

メインアリーナー							No.12							メインアリーナー							No.13							
電力増幅架3	項目		良	否	調整	要修	備考	電力増幅架3	項目		良	否	調整	要修	備考	電力増幅架3	項目		良	否	調整	要修	備考					
	パワ ーア ンプ	外観	○							端子 盤ユ ニツ ト	外観	○									外観	○						
		機能		○		○	ステージスピーカー(L) 出力してい		接続		○							今回 はね返りのみ電源ON										
		特性及び性能					ステージスピーカー(R) 出力不良																					
		(1) WP-1400A					SSL, SSR用(通常時 電源切											担当の方よりステージSP										
	パワ ーア ンプ	外観	○								外観										外観							しないので電源を切にしている
		機能	○																ハネ返り用SPは使用する可能性が									
		特性及び性能					(通常時電源切だがイベント使用時の為今回											ある為、電源入										
		(2) WP-1200A					FB-L, FB-Rはね返り用																					
	パワ ーア ンプ	外観	○							制 御 器	外観	○									外観	○						調整室側からステージSPが切れない
		機能	○						機能		△		○					アリーナ側から分散SP切れない										
		特性及び性能																アリーナ側からステージSP出せない										
		(3) WP-1200A					モニター用											ワゴンから電源制御不良→電源入る時もある										
	G E Q	外観	○							C T R	外観	○								(1)	外観	○						
		機能	○						機能			○			○			再生不良										
		特性及び性能							特性及び性能								電源入れると異音											
		(1) WZ-9311					ステージSP L(通常時 電源切)											112RMK II										
	G E Q	外観	○							C T R	外観	○								(2)	外観	○						
		機能	○						機能			○			○			再生不良										
		特性及び性能							特性及び性能																			
		(2) WZ-9311					ステージSP R(通常時 電源切)											112RMK II										
	C / L	外観	○							D A T	外観	○									外観	○						
		機能	○						機能		○	○			○			再生不良										
特性及び性能							特性及び性能																					
(1) GC2020B II						ステージSP LR(通常時 電源切									DA-30MK II													
出力 スイ ッチ 盤	外観	○							外観	○							(1)	外観	○									
	機能	○					機能		△		○				ヘッドクリーニング													
							特性及び性能								CD-R読込不良の時有り													
							(1) SL-PG460																					
電源 ユニ ット	外観	○							外観	○							(2)	外観	○									
	機能	○					機能		△		○				ヘッドクリーニング													
							特性及び性能								CD-R読込不良の時有り													
	WU-P67						(2) SL-PG460																					

メインアリーナー No.14							メインアリーナー No.15						
項	目	良	否	調整	要修	備 考	項	目	良	否	調整	要修	備 考
ワ ゴ ン 卓	ミ キ サ ー	外観		○		音量 つまみ 変形	メ チ コン	外観	○				
		機能		○	○	ステレオ1・2 出力小さい		機能	○				
		特性及び性能											
		WR-X02											
	ワイヤ レス チューナ	外観	○				イ コン	下手					
		機能	○					外観	○				
		特性及び性能						機能	○				
		WX-UR502											
	C T R	外観	○				ン コン	下手					
		機能		○	○	再生不良 再生押すと異音出る		外観	○				
		特性及び性能						機能	○				
		112RMK II											
	C D デ ッキ	外観	○				ア コン	後部					
		機能	△		○	ヘッドクリーニング		外観	○				
						CD-R読込不良の時有り		機能	○				
		SL-PG460											
	接 続 盤	外観	△			盤カギ 破損	リ ター SP	後部					盤蓋 破損
		機能	○					外観	○				
					○	全体的にケーブルよじれている		機能		○		○	C1-HF1 C1-HF2 C2-HF CH-HF1
													C3-HF2 C4-HF C5-HF C6-HF
メ イ ン ア リ ー ナ	上 手 コン セン ト盤	外観	△			盤蓋 ヒンジ曲がっている	 SP	C1~C6					HF 8台不鳴動
		機能	△			SP(3) 音ビビリ 有(アンプ不良)							
	マル チ コン	外観	○				ナ ハネ カエ リ SP	外観	○				
		機能	○					機能		○		○	アンプ(L)出力していない (R) 音割れ
								Lch Rch					
	ア セント	上手					 分散 SP	上手、下手					
		外観	○					外観	○				D1,2 D3,4 D5,6 不鳴動 アンプ不良
		機能	○					機能	△				SPは正常
	リ ク コン	外観	○				 ナ						
		機能	○										
	 セント	上手					 ナ						
		外観	○										
		機能	○										
	ナ コン セン ト盤	外観	○				 ナ						
		機能	○										

メインアリーナー							No.16	サブアリーナー							No.17
項 目		良	否	調整	要修	備 考		項 目		良	否	調整	要修	備 考	
各 周 辺 機 器	各ワイヤレスマイク	外観	○					ミ キ サ ー	外観	○					
	機能	○				ハンド型のみテスト 2本			機能	○					
	マイク	WX-4100B×2							特性及び性能						
	ロホン					この4100B 2本は今後も使用			WR-DX002、ワゴン卓						
	各マイク	外観	○					C D S D	外観	○					
	機能		○			WM-430×2本 スイッチ不良			機能	○					
	ロホン	WM-430×5				WM-D120SW-K 1本 音が悪			特性及び性能	○				ヘッドクリーニング	
		WM-0120SW-K×6							CD-200SB、ワゴン卓						
	各種ケーブル	外観	○					ブ ア リ ナ ー	外観						
	機能	○							機能						
									特性及び性能						
									112RMK II、ワゴン卓						
	非常切替	機能	○					ワイヤレスチューナー	外観	○					
									機能	○		○	○	ST2-1入力からMONO4に変更済	
									特性及び性能						
									WX-4020、ワゴン卓 B13・B14						
	ワイヤレスアンテナ	外観	○					G E Q	外観	○					
	機能	○							機能	○				バイパスで使用	
									特性及び性能					現在使用していない	
		WX-4950×4							WZ-9311、ワゴン卓						
	ワイヤレスマイク	外観	○					パ ワ ー ア ン プ	外観	○					
	機能	○							機能	○					
									特性及び性能						
		WX-4100B×2							WP-1100A、ワゴン卓						
	ポータブルアンプ	外観	○					ナ ー リ ン グ	電源	○					
	機能	○							機能	○					
		KZ-30DC							WU-L67、ワゴン卓						
	イベント用SP	外観	○					コ ン セ ン ト 盤	外観		○		○	AC100Vプラグ固定ネジ固定しない	
	機能	○				スタンド有			機能	○				SPコンセント固定がゆるい	
														盤の外枠 溶接外れで	
		F-650S×2												固定されていない	

サブアリーナー							No.18							武道場							No.19																
項		目		良	否	調整	要修	備		考		項		目		良	否	調整	要修	備		考		項		目		良	否	調整	要修	備		考			
サブアリーナー	マイクコン	外観		○								武	卓上アンプ	外観		○								道	ワイヤレスチューナー	外観		○									
		機能		○					テスト用マイクで調整	機能				○														特性及び性能									ワイヤレスマイク 少し音が小さい
									現在使用していない																				WA-830A								
		3箇所																																			
	スピーカ	外観		○								場	CTR	外観		○								ワイヤレスマイク	外観		○										
		機能		○							機能					○			○								特性及び性能									正・逆回転共に再生不良(再生停止)	
																												RS-BX4010								修理不可	
		WS-A80×4																																			
	ワイヤレスマイク	外観								点検時マイク無し		場	ワイヤレスマイク	外観		○								ワイヤレスマイク	外観		△							WX-4100 1本 風防割れ			
		機能									機能				○												機能		○								
																												B33・B34								電波法の関係で4100のマイクは使用不可	
		WX-4100B/B13																										WX-4100×1									
ワイヤレスマイク	外観			○			○		風防破損(取れている)		場	ワイヤレスマイク	外観		△								ワイヤレスマイク	外観		○											
	機能		○							機能				○												機能		○									
									電波法の関係で4100のマイクは使用不可																												
	WX-4100/B14																										WX-4300B×1 B34										
ワイヤレスマイク	外観			○					WX-4300 風防スポンジ無し		場	ワイヤレスマイク	外観		○								ワイヤレスマイク	外観		○											
	機能		△							機能				○																							
									音は出るが電源入れるとノイズ音が																												
	WX-4300/B14								使用のマイクは今後も使用可																												
ワイヤレスマイク											場	ワイヤレスマイク											ワイヤレスマイク														
接続ケーブル	外観			○			○		全体的にケーブルよじれてい		場	スピーカ	外観		○								ワイヤレスアンテナ	外観		○											
	機能		○						マイク3 プラグ内断線でプラグ				機能		○											機能		○									
非常切替	機能		○								場	ワイヤレスアンテナ	外観		○								ワイヤレスアンテナ	外観		○											
																										機能		○									
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
非常切替											場	ワイヤレスアンテナ											ワイヤレスアンテナ														
																				</																	

武道場							No.20	トレーニング室							No.21
武 道 場	項 目		良	否	調整	要修	備 考	ト レ ニ ン グ 室	項 目		良	否	調整	要修	備 考
	非常切替	機能	○				SP切替器(特注品) 使用		C	外観	○				
道 場								ミ キ サ ー	D	機能		○		○	トレイ出ず・再生出来ず
									P	特性及び性能					
										401MKⅡ、ワゴン卓					
	ポータブル	外観	○					C T R V T R	ミ	外観	○				
	カセット	機能	△		○		MD読込不良		キ	機能	△		○	○	SUB OUT1 TV右 音声
	CD						ヘッドクリーニング		サ	特性及び性能					ステレオ1 音声出ず
	デッキ	RC-L1MD							ー	WR-X02、ワゴン卓					出力が小さい
	マイクロ フォン	外観	△				風防変形 1本	C T R	C	外観	○				
		機能	○						T	機能		○		○	再生するが音が出ない
		WM-D120SW-K×1							R	特性及び性能					
								V T R		RS-BX4010、ワゴン卓					
									V	外観	○				
									T	機能		○		○	カセット入れても出る・再生出来ない
									R	特性及び性能					修理不可
								ワイヤ レス ユ ニ ー ン グ		NV-SX55W、ワゴン卓					
									ワイヤ	外観	○				点検時ワイヤレスマイク無いので
									レスチ	機能		○			会議室のマイクでチェック
									ユナー	特性及び性能					31ch ワイヤレス1受信しない
								G E Q		WX-4020、ワゴン卓 B31・32					
									G	外観	○				
									E	機能	○				
									Q	特性及び性能					
								パワ ー ア ン プ		WZ-9311、ワゴン卓					
									パワ	外観	○				
									ーア	機能	△			○	出力が小さい
									ンプ	特性及び性能					
								電源 ユニ ット		WP-1100、ワゴン卓					
									電源	外観	○				
									ユニ	機能	○				
									ット						
										WU-L67、ワゴン卓					

トレーニング室							No.22
ト	項 目		良	否	調整	要修	備 考
	コン	外観	○				
セン	ト盤	機能	○			○	スピーカー端子
							スピーカーコネクタ破損
レ	スピ	外観	○				
		機能	○				
一	カ						
		WS-A80×4					
モニ	ター	外観	○				
		配線	○				
TV							ワゴンEMG連動 AC100V
		LC-52SE1 2台・DX 1台					
FM	送信	外観	○				
		機能		○			入力信号入れても音声出力し
器							83.0分 送信劣化 修理不可
		2台					83.0(液晶右)84.5(液晶左)
FM	受信	外観	○				
		機能		○			SRF-M90①電源入らない
器		SRF-S86×1					②③イヤホンジャック接触不良
		SRF-M90×3					音声出力不安定
ワイ	ヤレス	外観	○				
		機能	○				
アン	テナ						
		WX-4950×2					
非常	切替	機能	○				モニター TVも切れる
室							

会議室							No.23
会	項 目		良	否	調整	要修	備 考
	オバ	外観	○				
一	ヘ	機能		△			拡大時フォーカス合わない
		特性及び性能					アームライト点灯しない
ッ	ド						
		WE-160					修理不可
ミ	キ	外観	○				
		機能	△				MONO OUT1 音が少し小さい
サ	ー	特性及び性能					MONO OUT1(天井SP用)
		WR-X02					
ワイ	レス	外観	○				
		機能		○			出力の音が小さい
ユナ	ー	特性及び性能					ワイヤレスアンテナ2台OK
		WX-4020 B35 1波					
G	E	外観	○				
		機能	△		○		EQ入れると音が小さくなる
Q	(1)	特性及び性能					GAIN 調整
		GQ2015					修理不可
G	E	外観	○				
		機能	△		○		EQ入れると音が小さくなる
Q	(2)	特性及び性能					GAIN 調整
		GQ2015					修理不可
パワ	ー	外観	○				
		機能	○				
ンプ		特性及び性能					
		WP-1100					
電源	ユニ	外観	○				
		機能	○				
ット							
		WU-L67					
スイ	チャ	外観	○				
		機能	△				音声出力でノイズ有
ー							
		AG-SW100					

会議室		No.24				
項	目	良	否	調整	要修	備 考
会議室	スライドパネル	外観 機能	○ △			VP、モニター 電源ON スクリーン 昇降止動作しない
						部屋分割(全体・分割)
						分割押すと後モニター・SP 切
	VTR	外観 機能	 ○ ×			左蓋外れている 電源入らず修理不可
		NV-SX55W				
	CD/DVDプレーヤー	外観 配線	○ ○			点検時設置無し(撤去されてい
		DV-2030				
	分割制御器A	外観 配線	○ ○			
会議室	分割制御器B	外観 配線	○ ○			
	コンセント盤	外観 機能	○ ○			
	ビデオオブジェクター	外観 機能	○ ×			電源入るが 映像出ない
						RGB出力不良
		TH-B101C				生産完了品 修理不可
	スクリーン	外観 機能	 ×	×		昇降しない

会議室		No.25				
項	目	良	否	調整	要修	備 考
スピーカ	外観	○				
	機能	○				
	特性及び性能					
	メイン×2台					
スピーカ	外観	○				パナアンプ経由
	機能	○				少しノイズ 有
	特性及び性能					
	天井×2台					
ワイヤレスマイク	外観	○				最大にしても少し音が小さい
	機能	○				
						電波法の関係で4100のマイクは使用不可
	WX-4100/ B35					
マイク	外観	△				風防変形
	機能	△			○	1本 音が割れている
						2本共 マイク中の風防が無い
	WM-D120SW-K 2本					
ケーブル	外観	○				
	機能	○				
	4本					
接続盤	外観	○				
	機能	○				
						TV共聴に地上デジタル信号 無し
A						

会議室							弓道場							
No.26							No.27							
項 目		良	否	調整	要修	備 考	項 目		良	否	調整	要修	備 考	
会 議 室	スイッチパネル	外観	○				壁掛アンプ	外観	○					
		配線	○					機能		○		○	ハンドマイク接触不良ぎみ	
		機能	△					特性及び性能					ジャック部清掃	
								WA-890						
	VTR	外観	○				CTR	外観		○			取出しボタン戻らず 蓋カバー外れ	
		機能		×		○		電源入らない 修理不可	機能		○		○	カウンター回らず 再生不可
		特性及び性能						特性及び性能						
		NV-SX55W						WB-120						
	卓上アンプ	外観	○				切替器	外観	○					
		機能	○					機能	○					
		特性及び性能						特性及び性能	○					
		WA-830A						WU-R45						
	モニターTV	外観	○				スピーカー	外観	○					
		配線	○					機能	○					
		TH-296V 2台						天井SP×7 壁掛SP×1						
スピーカー	外観	○												
	機能	○												
	特性及び性能													
	天井×2台													
部屋分割切替	機能	○				(前ワゴンで分割押さないと後動作								
非常切替	機能	○												
	会議室A													
非常切替	機能	○				ワゴンの電源は通電								
						モニターとSPをカット								
	会議室B													

備 考

メインアリーナ(ミキサー)

- * ミキサーVUメーターG4、AUX L,R 指示不良、レベルはOK
- * ミキサー試験発信器ピンクノイズ不良
- * インカム、ヘッドセットイヤパッド、マイク風防スポンジ劣化のため交換必要

メインアリーナ(調整室)

- * WP-1200A×2 背面ファン故障 修理不可
- * WP-1200A 1台 C3-HF1出力していない
- * 分散SP用パワーアンプ (D5・6)(D7・8) A・B共にプロテクト常時点灯 出力しない 修理不可
- * SSR パワーアンプ(ステージLch)出力していない(ステージ Rch)出力不良(歪み) 修理不可
- * 分散SP用パワーアンプ(ハインピーダンス) 3台 (D1,2)(D3,4)(D5,6)(D7,8)(D9,10) A・B系統出力していない 機器故障
- * 制御器調整室側からステージSP切る事が出来ない(仕様上問題無し)
- * カセットデッキ2台不良 修理必要(入替をお勧めします。)
- * 効果機器架CDデッキ2台共CD-R読込不良の時有り
- * モニターSP Rch ウーハー不良
- * ミキサー卓接続盤 カギが壊れている
- * センタークラスターC1-HF1 C1-HF2 C2-HF C3-HF1 C3-HF2 C4-HF C5-HF C6-HF 8台不鳴動 修理不可
- * ミキサー卓接続盤 カギが壊れている

メインアリーナ(ステージ)

- * ステージワゴン卓 ミキサー ステレオ1出力が小さい
- * ステージワゴン卓 カセットデッキ再生不良 修理必要(入替をお勧めします。)
- * ステージワゴン卓CDデッキ(CD-R読込不良の時有り)
- * 制御器アリーナー側から分散SP切る事が出来ないしステージSP出せない(仕様上問題無し)
- * 制御器アリーナー側から電源制御出来ない時がある。特注機器から接点出ない時がある
- * 上手コンセント盤 マルチコンセント部 破損 修理必要
- * アンプ故障の為ステージSP・分散SP 不鳴動や音割れ箇所有り

備 考

サブアリーナー

- * CD-MDデッキ CD-R読み込まない時がある
- * カセットデッキ 操作不能 使用不可
- * パワーアンプ少し全体的に音が小さい
- * ワイヤレスタイプピン型 音は出るが電源入るとノイズが出る(プラグ少し歪んでいる)
- * コンセント盤 AC100Vプラグ 固定出来ない SPコンセント固定が緩い
- * 接続盤からワゴン卓間の接続ケーブル
(正常ですが所々傷んできているので更新をお勧めします。)
- * 接続盤外枠が埋込BOX内で溶接が外れている為
固定されていない(取替必要)

武道場

- * 卓上アンプ ワイヤレスマイクの音 少し音がこもる
- * カセットデッキ正・逆回転共に再生不良 逆回転再生少し遅い(修理不可)
- * ハンド型ワイヤレスマイク 凹み
- * ワイヤレスタイプピン型 音は出るが電源入るとノイズが出る

トレーニング室

- * CD・カセットは送り出し設定されていない、現状維持
- * CDトレイ出ず・再生出来ない(更新をお勧めします)
- * ビデオカセットを入れても直ぐに出る・再生出来ない
- * カセットデッキ回転するが音が出ていない
- * ミキサー ステレオ1 音声出ず 出力が小さい
- * FM送信器 入力信号入れても音声出力しない
- * FM受信機 ②③2台 イヤホンジャック接触不良 音声出力不良
- * FM受信機 ① 電源入らない 音声出力不良
- * ワゴン卓スピーカーコネクタ破損(更新をお勧めします。)
- * パワーアンプ 出力が小さい

備 考

会議室

- * OHC拡大時フォーカスが合わない アームライト点灯しない
- * ワイヤレスチューナー電源立上り不安定 音も少し小さい (点検時 安定症状出ず)
(ワイヤレス頻繁にお使いなら更新をお勧めします。)
- * イコライザー入れると音が小さくなり機能を果たさない
- * ビデオプロジェクター RGB出力不良 中央右上に焼き付きあり 電源立上り不安定(修理不可)
- * AVスイッチャー出力で少しノイズ有
- * 地デジTV映らないとの事で調査しましたが接続盤のTV共聴に地デジアンテナ信号が無い
地デジアンテナ信号が有ったとしてもビデオデッキのチューナーがアナログなので映らない
- * 分割使用時の会議室ワゴンアンプのスイッチパネル
モニターTVの電源スイッチ動作効くがランプ消灯せず
- * ハンドマイクの中の風防が無い為、音が大きい
- * スwitchパネル スクリーン昇降止 動作しない
- * A側ワゴン VTR 電源入らず
- * B側ワゴン VTR 電源入らず

弓道場

- * ハンドマイク 接触不良ぎみ
- * カセット 再生不可 蓋カバー外れている(修理不可)

備 考

修理及び更新(優先)

- * [メインアリーナ] SSR パワーアンプ(ステージLch)出力していない (ステージ Rch)出力不良(歪み)修理不可
センターSP用2台・ステージSP・分散SP3台 アンプ故障 修理不可
CDデッキ(効果機器架 2台 ワゴン卓 1台)CD-R読込不良の時有り
センタークラスターSP8台 不鳴動
センターSP用アンプ WP-1200A 2台 背面ファン故障 1台音声信号出力していない
ステージSP用アンプ WP-1400A 1台 (L) (R) 出力故障
分散SP用アンプ WP-H240 2台 背面ファン故障
分散SP用アンプ WP-H240 3台 (A)(B) 出力故障
ステージワゴン卓 ミキサー ステレオ1・2の出力小さい

- * [サブアリーナ] ワイヤレスタイピン型 電源入るとノイズが出る
接続盤及び接続ケーブル入替
接続盤 溶接外れの為外枠固定しない

- * [トレーニング室] FM送信器2台 入力信号入れても音声出力しない 機器故障 修理不可
FM受信器 SRF-M90 2台 接触不良 音声出力不安 ①電源入らない

- * [会議室] ワイヤレスチューナー立上り不安定
有線マイク 2台 マイクカバーの中風防無し
会議室A スwitchパネル スクリーン昇降止 動作しない
会議室A ワゴン組込のVTR 電源入らない
会議室B ワゴン組込のVTR 電源入らない
プロジェクター映像が暗い 機器入替

- * 電波法規則改正によるワイヤレス旧スプリアス規格該当状況

(サブアリーナ)	(武道場)	(会議室)
WX-4100 1本	WX-4100 1本	WX-4100 1本
WX-4300 1本		

- * 使用期限を超えて使用した場合罰則、罰金の対象(現在 猶予期間中)
使用期限を過ぎた場合所持しているだけで電波法違反となる場合があります(ご注意下さい)

備

考

メインアリーナ センタークラスターSP及びアンプ状況

スピーカー名称	SP本体	AMP	音割れ	ファン	アンプ機器品番
C1-LF (CH A)	○	○	-	○	WP-DN360
C2-LF (CH B)	○	○	-		
C3-LF (CH A)	○	○	-	○	
C4-LF (CH B)	○	○	-		
C1-HF1 (CH A)	×	-	✓	×	WP-1200A
C1-HF2 (CH B)	×	-	✓		
C2-HF (CH A)	×	×	-	×	WP-1200A
C3-HF1 (CH B)	×	×	-		
C3-HF2 (CH A)	×	○	-	○	WP-DA202
C4-HF (CH B)	×	○	-		
C5-LF (CH A)	○	○	-	○	WP-DN360
C6-LF (CH B)	○	○	-		
C5-HF (CH A)	×	○	-	○	WP-DA202
C6-HF (CH B)	×	○	-		

センタークラスターSP 本体 故障(不鳴動) 8台

分散SP SP配置

D7,8 
 D5,6 
 D3,4 
 D1,2 
 D3,4 
 D5,6 
 D9,10 

 D7,8
 D5,6
 D3,4
 D1,2
 D3,4
 D5,6
 D9,10

調整室側