

対策箇所一覧表

P1

令和6年12月時点

1.【旭小学校】※3番 新規追加

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(主)岸和田港塔原線	岸和田市土生町	車両通行量が多いが、歩道が無く危険。	歩道整備	大阪府	令和3年度～
2	(主)岸和田港塔原線	岸和田市土生町	車両通行量が多いが、歩道が無く危険。	歩道整備	大阪府	令和4年度～
3	土生極楽寺線	岸和田市土生町	道が細いわりに通行量が多く危険。	路面標示「危ない」+着色(緑)を設置	岸和田市	令和6年度

2.【城北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	春木駅大宮線	岸和田市春木旭町	歩道に自転車、歩行者が混在している。	歩道整備	岸和田市	令和2年度～ 令和8年度

3.【八木小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	大町19号線	岸和田市大町	駅前に歩道や車寄せ空間がなく、歩行者、自転車、自動車が混在して危険な状況。	道路拡幅、歩道整備	岸和田市	令和4年度～ 令和10年度

4.【山直北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(都)泉州山手線	岸和田市三田町他	車両通行が多いが、歩道がなく危険	道路新設	大阪府	令和6年度～ 令和15年度
2	三田唐国線 三田包近線 三田町24号線	岸和田市三田町	車両通行が多いが、一部歩道が整備されていない箇所もあり危険	道路改良(歩道設置や隅切り部の改良による視認性の確保、車両待避所の設置等)	岸和田市	令和6年度～ 令和12年度

5.【常盤小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(都)田治米畑町線	岸和田市上松町他	車両通行量が多いが、歩道が無く危険	道路新設	岸和田市	令和3年度～ 令和7年度

6.【東葛城小学校】※新規追加

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	河合町4号線	岸和田市河合町	路側帯やグリーンベルトが無く、通学路であるかもわかりづらい	グリーンベルト＋外側線の設置	岸和田市	令和6年度

7.【大宮幼稚園】※新規追加

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	春木駅大宮線	岸和田市宮前町	直進車や右左折車が複雑に通行するため、踏切を渡るのも、渡った後に通行するのも、園児にとっては危険である	ゼブラゾーンの設置	岸和田市	令和6年度

8.【山直南幼稚園】※新規追加

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	山直中町18号線	岸和田市稲場町	大型トラックなどの車両交通量が多く危険である	交差点強調標示(「+」囲い＋緑着色)	岸和田市	令和6年度

9.【太田小学校】※1番 新規追加

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	土生町73号線	岸和田市土生町	広い道から細い道につながり車の交通量が多く危険である	交差点強調標示(「T」囲い＋緑着色)	岸和田市	令和6年度
	導流帯等の設置					
2	畑町14号線	岸和田市畑町	幅員が狭く、送迎の自動車や歩行者・自転車の通行量が多く危険である。	一部、道路拡幅工事を実施し、歩行者空間等の確保	岸和田市	令和6年度

10.【山直南小学校】※新規追加

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	山直中福田線	岸和田市山直中町	大型車両などの交通量が多い道であり広い道から細い道へ向かって坂道になっておりスピードも速く危険である。	減速帯(黄色)の設置 路面標示「幅員減少」	岸和田市	令和6年度