







対策箇所1【旭小学校】-3



対策箇所2【城北小学校】 -1



対策箇所3【八木小学校】 -1

《対策箇所図》大町 19 号線

《内容・理由》

駅前に歩道や車寄せ空間がなく、歩行者、
自転車、自動車が混雑して危険な状況

《対策内容》

道路拡幅、歩道整備



《対策箇所図》 都市計画道路 泉州山手線


《要望内容・理由》

車両通行量が多いが、歩道が無く危険

《対策内容》

道路新設による通学路への車両流入抑止及び渋滞緩和

対策箇所4【山直北小学校】 -1



《対策箇所図》

市道 三田唐国線、市道 三田包近線、市道 三田町24号線

対策箇所4【山直北小学校】-2

《要望内容・理由》

車両通行が多いが、一部歩道が整備されていない箇所もあり危険。

泉州山手線整備と沿道まちづくりにより、周辺の生活環境の変化が予想されることから、歩行空間の確保や視認性の向上等安心安全に通行できる道路空間の整備が必要。

《対策内容》

歩道設置や隅切り部の改良による視認性の確保、一部車両待避所を設けるなど、道路整備による安全かつ円滑な交通の確保。

整備延長

市道 三田唐国線

L = 180m

整備延長

市道 三田包近線

L = 283m

整備延長

市道 三田町24号線

L = 330m



対策箇所5【常盤小学校】 -1


《対策箇所図》 都市計画道路 田治米畑町線

《要望内容・理由》

車両通行量が多いが、歩道が無く危険。

《対策内容》

道路新設による、通学路への車両流入抑止及び渋滞緩和



対策箇所6【東葛城小学校】 -1



対策箇所7【大宮幼稚園】 -1



対策箇所8【山直南幼稚園】 -1



対策箇所9【太田小学校】 -1



対策箇所9【太田小学校】-2



対策箇所10【山直南小学校】-1

