

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和7年4月1日～令和7年4月30日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
14	11	8	3	0	0	0	3

【対応状況について】
対応完了・・・対応が完了しています。
対応予定・・・対応予定です。
経過観察・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R7.4.1	道路施設	路面の不具合	春木泉町8	車道	側溝	側溝肩破損	対応完了	
R7.4.3	道路施設	側溝の不具合	磯上町6丁目7	車道	会所	蓋破損	対応完了	
R7.4.4	道路施設	路面の不具合	本町6	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.4.8	道路安全施設	カーブミラーの不具合	東大路町160	車道	カーブミラー	角度調整	対応完了	
R7.4.12	道路安全施設	カーブミラーの不具合	春木若松町2	車道	カーブミラー	角度調整	対応完了	
R7.4.14	道路施設	路面の不具合	額原町124	車道	水道仕切弁	地下水	その他	
R7.4.14	道路施設	路面の不具合	土生町4180	車道	舗装	道路清掃	対応完了	
R7.4.15	道路施設	路面の不具合	池尻町734	里道敷	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.4.16	道路施設	路面の不具合	春木旭町5	車道	舗装	穴ぼこ	その他	市管理道路ではないため対応不可
R7.4.16	道路安全施設	カーブミラーの不具合	西大路町61	車道	カーブミラー	新設要望	その他	設置基準に満たさず対応不可
R7.4.23	道路安全施設	カーブミラーの不具合	土生町9丁目1	歩道	カーブミラー	向き調整	対応予定	
R7.4.24	道路施設	路面の不具合	藤井町1丁目15	車道	舗装	穴ぼこ	対応予定	
R7.4.24	公園	剪定	北公園（荒木町2丁目）	公園内	枝	剪定	対応予定	
R7.4.25	道路安全施設	防護柵の不具合	稲葉町718	車道	防護柵	損傷	対応完了	