

器具保守点検

岸和田市総合体育館 御中

貴施設の器具一式、別紙「器具点検項目」に基づき点検を行いました。

点検結果は「点検表」の通りご報告致します。

点検器具一式

1. 移動式バスケット台 レーカーズ（1面式24秒タイマー付） 2対
2. ジムポリンインターナショナルS 1台

定期点検総括表

岸和田市総合体育館 殿

本日の定期点検結果をご報告致します。

全機ネジの増し締め動作テスト、グリスアップ等行いました。

特記事項は下記の通りです。

1. 移動式バスケット台(レーカーズ) 4台

- ・レザ破れ有り③④⑤⑥
- ・24/30秒タイマー表示の不調③
- ・リングネット摩耗④⑥
- ・バックボード角に欠け④
- ・バックボードに傷⑤
- ・パトランプカバー破損(点灯しない)⑥
- ・ロットエンドに変形有り⑥

2. ジムポリンインターナショナルS 1台

- ・ローラースタンドフック変形2ヶ、保護チューブ破損
- ・補助台キャスター(ブレーキ付)変形3ヶ
- ・スプリングのバネに伸び、スプリング1本無し

以上ご報告申し上げます。

確認

移動式バスケット装置 点検記録簿		点検先：	ご担当者：
型式：BB161レーカーズ 製造番号：961022（本体番号3）		岸和田市総合体育館	
1. 本体 昇降棒・支柱・基台 ☒ 変形、曲がり等がないかを確認 ☒ 可動部の破損、変形、ゆるみ等がないかを確認 回転部各部 ☒ 回転部に破損、変形、油切れ等がないかを確認 ☒ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 移動車輪 ☒ 摩		手動装置部 昇降装置・操作ハンドル ☒ 操作状態において異常音、著しい振動等がないかを確認 ☒ 操作ハンドルに変形及び握り部分に破損がないかを確認 ☒ 取付金具、取付箇所、ぐらつき等がないかを確認 3. 基台受具 受具・接続具 ☒ 取付具に破損、外れ、変形等がないかを確認 ☒ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 ☒ 接続具に破損、外れ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	
2. 本電 ☒ 運 ☒ 上 ☒ 電 ☒ 延 ☒ 保 ☒ 取 ☒ 指 ☒ ス ☒ 電 24/30秒タイマー ☒ 接続コネクタの破損、断線等はないかを確認 ☒ 正しく作動するかを確認		ネット部分 ☒ ネットの網部および結束ひもに欠損、破損、ほつれ等がないかを確認 チェック内容 レ：点検 /：該当なし A：注油 T：調整 C：交換 N：要交換 E：要補修 X：要注意 D：使用禁止	
備考： ・防護マットレザー破れ ・24/30秒タイマー表示の不調			
※寸法 ☒ リング先端の高さ(3050±5)の確認 ☒ リング先端の高さ(2600±5)の確認		☒ ボードの前後の倒れ(0±3)の確認 ☒ ボードの左右の倒れ(0±3)の確認	

移動式バスケット装置 点検記録簿

型式 : BB161レーカーズ
製造番号 : 961023 (本体番号4)

移動式バスケット装置 点検記録簿		点検先 :	ご担当者 :
岸和田市総合体育館			
1. 本体	昇降棒・支柱・基台	手動装置部	ボードパッド
☒ レ	変形、曲がり等がないかを確認	昇降装置・操作ハンドル	☒ X 破損、変形、はがれ等がないかを確認
☒ レ	可動部の破損、変形、ゆるみ等がないかを確認	操作状態において異常音、著しい振動等がないかを確認	
☒ A	回転部各部	操作ハンドルに變形及び握り部分に破損がないかを確認	6. ゴールリング
☒ レ	回転部に破損、変形、油切れ等がないかを確認	取付金具、取付箇所、破損、ぐらつき等がないかを確認	リング部分
☒ レ	構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認		☒ レ 表面材、各端面の破損、変形、はがれ等がないかを確認
☒ レ	各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	取付金具、取付箇所、破損、ぐらつき等がないかを確認	☒ レ 取付金具に破損、外れ、変形等がないかを確認
☒ レ	移動車輪		☒ レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認
☒ レ	摩擦、変形及び取付状態にがたつき等がないかを確認	3. 基台受具	
2. 本体	電動装置部	受具・接続具	ネット部分
☒ レ	運転状態において異常音、振動等がないかを確認	☒ レ 取付具に破損、外れ、変形がないかを確認	☒ X ネットの網部および結束ひもに欠損、破損、ほつれ等がないかを確認
☒ レ	上昇・下降スイッチの作動状態に異状がないかを確認	☒ レ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認	
☒ レ	電気部品に破損、摩耗、限界寿命等の異状がないかを確認	☒ レ 接続具に破損、外れ、変形等がないかを確認	
☒ レ	過送防止装置の作動状態に異状がないかを確認	☒ レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	
☒ レ	使用電源の電圧値に異状がないかを確認		
☒ レ	電圧の値(104 V)	4. マット部	
☒ レ	取付金具、取付箇所に破損、ぐらつき等がないかを確認	防護マット	
☒ レ	操作器(盤)	☒ X マット表面に破れ、はがれ及び弾性等の著しい劣化がないかを確認	チェック内容
☒ レ	スイッチ・ボタン等に破損、ぐらつき等がないかを確認		レ : 点検
☒ レ	電気部品に破損、消耗、限界寿命等の異状がないかを確認	☒ レ 本体取付部に変形、がたつき及び離脱がないかを確認	ノ : 該当なし
☒ レ	24/30秒タイマー	☒ レ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認	A : 注油
☒ レ	接続コネクタの破損、断線等はないかを確認	☒ レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	T : 調整
☒ レ	正しく作動するか確認		C : 交換
		5. バックボード	N : 要交換
		ボード表面	E : 要補修
		☒ X 表面材、各端面の破損、はがれ等がないかを確認	X : 要注意
		☒ レ 取付金具に破損、外れ、変形等がないかを確認	D : 使用禁止
		☒ レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	
備考:		・リングネット摩耗	
		・防護マットレザの破れ	
		・バックボードの角の欠け、ビス穴にヒビあり	
※寸法			
☒ レ	リング先端の高さ(3050±5)の確認		
☒ ノ	リング先端の高さ(2600±5)の確認		
☒ ノ	ボードの前後の倒れ(0±3)の確認		
☒ ノ	ボードの左右の倒れ(0±3)の確認		

移動式バスケット装置 点検記録簿		点検先：	ご担当者：
型式：BB161レーカース 製造番号：961021（本体番号5）		岸和田市総合体育館	
1. 本体 昇降棒・支柱・基台 ☒ 変形、曲がり等がないかを確認 ☒ 可動部の破損、変形、ゆるみ等がないかを確認 回転部各部 ☒ A 回転部に破損、変形、油切れ等がないかを確認 ☒ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 移動車輪 ☒ 摩耗、変形及び取付状態にがたつき等がないかを確認	手動装置部 昇降装置・操作ハンドル ☒ 操作状態において異常音、著しい振動等がないかを確認 ☒ 操作ハンドルに変形及び握り部分に破損がないかを確認 ☒ 取付金具、取付箇所破損、ぐらつき等がないかを確認 3. 基台受具 受具・接続具 ☒ 取付具に破損、外れ、変形がないかを確認 ☒ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 ☒ 接続具に破損、外れ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	ボードパッド ☒ 破損、変形、はがれ等がないかを確認 6. ゴールリング リング部分 ☒ 表面材、各端面の破損、変形、はがれ等がないかを確認 ☒ 取付金具に破損、外れ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 ネット部分 ☒ ネットの網部および結束ひもに欠損、破損、ほつれ等がないかを確認	
2. 本体 電動装置部 ☒ 運転状態において異常音、振動等がないかを確認 ☒ 上昇・下降スイッチの作動状態に異状がないかを確認 ☒ 電気部品に破損、摩耗、限界寿命等の異状がないかを確認 ☒ 過送防止装置の作動状態に異状がないかを確認 ☒ 使用電源の電圧値に異状がないかを確認 電圧の値〔103〕V ☒ 取付金具、取付箇所に破損、ぐらつき等がないかを確認 操作器（盤） ☒ スイッチ・ボタン等に破損、ぐらつき等がないかを確認 ☒ 電気部品に破損、消耗、限界寿命等の異状がないかを確認 24/30秒タイマー ☒ 接続コネクタの破損、断線等はないかを確認 ☒ 正しく作動するか確認	4. マット部 防護マット ☒ マット表面に破れ、はがれ及び弾性等の著しい劣化がないかを確認 ☒ 本体取付部に変形、がたつき及び離脱がないかを確認 ☒ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 5. バックボード ボード表面 ☒ 表面材、各端面の破損、はがれ等がないかを確認 ☒ 取付金具に破損、外れ、変形等がないかを確認 ☒ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	チェック内容 シ：点検 ノ：該当なし A：注油 T：調整 C：交換 N：要交換 E：要補修 X：要注意 D：使用禁止	
備考：		・バックボードに傷が有り ・防護マットレザー破れ	
※寸法			
☒ リング先端の高さ(3050±5)の確認 ☒ リング先端の高さ(2600±5)の確認		☒ ボードの前後の倒れ(0±3)の確認 ☒ ボードの左右の倒れ(0±3)の確認	

移動式バスケット装置 点検記録簿 型式：BB161レーカーズ 製造番号：961024（本体番号6）		点検先： 岸和田市総合体育館	ご担当者：
1. 本体 昇降棒・支柱・基台 レ 変形、曲がり等がないかを確認 レ 可動部の破損、変形、ゆれ、ゆるみ等がないかを確認 回転部各部 A 回転部に破損、変形、油切れ等がないかを確認 レ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 移動車輪 レ 摩擦、変形及び取付状態にがたつき等がないかを確認		手動装置部 昇降装置・操作ハンドル レ 操作状態において異常音、著しい振動等がないかを確認 レ 操作ハンドルに変形及び握り部分に破損がないかを確認 レ 取付金具、取付箇所、ぐらつき等がないかを確認 3. 基台受具 受具・接続具 レ 取付具に破損、外れ、変形がないかを確認 レ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 レ 接続具に破損、外れ、変形等がないかを確認 レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	ボードパッド レ 破損、変形、はがれ等がないかを確認 6. ゴールリング リング部分 レ 表面材、各端面の破損、変形、はがれ等がないかを確認 レ 取付金具に破損、外れ、変形等がないかを確認 レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 ネット部分 X ネットの網部および結束ひもに欠損、破損、ほつれ等がないかを確認、
2. 本体 電動装置部 レ 運転状態において異常音、振動等がないかを確認 レ 上昇・下降スイッチの作動状態に異状がないかを確認 レ 電気部品に破損、摩耗、限界寿命等の異状がないかを確認 レ 過送防止装置の作動状態に異状がないかを確認 レ 使用電源の電圧値に異状がないかを確認 電圧の値〔104〕V レ 取付金具、取付箇所、ぐらつき等がないかを確認 操作器（盤） レ スイッチ・ボタン等に破損、ぐらつき等がないかを確認 N 電気部品に破損、消耗、限界寿命等の異状がないかを確認 24/30秒タイマー レ 接続コネクタの破損、断線等はないかを確認 レ 正しく作動するか確認		4. マット部 防護マット X マット表面に破れ、はがれ及び弾性等の著しい劣化がないかを確認 レ 本体取付部に変形、がたつき及び離脱がないかを確認 レ 構成部材に破損、ひずみ、変形等がないかを確認 レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認 5. バックボード ボード表面 レ 表面材、各端面の破損、はがれ等がないかを確認 レ 取付金具に破損、外れ、変形等がないかを確認 レ 各部のボルト・ナットの欠損、外れ、ゆるみ等がないかを確認	チェック内容 レ：点検 ／：該当なし A：注油 T：調整 C：交換 N：要交換 E：要補修 X：要注意 D：使用禁止
備考： ・防護マットレザ破れ ・リングネット摩耗 ・バトランプカバーに割れ（点灯しない）、		・ロッドエンドに変形有り（前から見て右側）	
※寸法 レ リング先端の高さ（3050±5）の確認 レ リング先端の高さ（2600±5）の確認		レ ボードの前後の倒れ（0±3）の確認 レ ボードの左右の倒れ（0±3）の確認	

(ジムボリン インターナショナル)

点検箇所		点検内容	点検方法	点検結果				処置
				正常	調整	補修	交換	
フレーム 脚	フレーム	変形、破損、ボルトの緩みはないかを確認する	目視 触感	○				
		蝶番に磨耗、ガタツキ、ネジの緩み、開閉動作の不良等はないかを確認する	目視 触感	○				
	脚	変形、破損、ボルトの緩みはないかを確認する	目視 触感	○				
		回転部に、磨耗、変形、ボルトの弛み、回転不良等はないかを確認する	目視 触感	○				
	保護端具	破損、磨耗、剥がれ等がないかを確認する	目視 触感	○				
	支持チェーン	磨耗、破損、変形等がないかを確認する	目視 触感	○				
脚 他	ターンバックル シャックル	磨耗、変形、ねじの弛み等がないかを確認する	目視 触感	○				
	ベッド	破れ、ほつれ、糸切れ等がないかを確認する	目視 触感	○				
	スプリング ゴムケーブル	変形、へたりがないかを確認する	目視 触感	△				
ローラー スタンド	パッド	変形、破れ、へたりがないかを確認する	目視 触感	○				
	フレーム	変形、破損がないかを確認する	目視 触感	○				
	キャスター	変形、破損、ゴムの剥がれ、ブレーキが有効に作動するかを確認する	目視 触感 操作	×				
	開き止め 固定ピン	変形、破損、磨耗がないかを確認する	目視 触感	△				
	支持ピン	磨耗、変形等がないかを確認する。	目視	△				
ド		スムーズに上下できるかを確認する	操作	○				
その他								
・補助台キャスター変形3個								
・スプリングのバネに伸び、スプリング1本無し								
・ローラースタンドフック変形・保護チューブ無し・破損								