

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和 7 年 9 月 1 日 ～ 令和 7 年 9 月 30 日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
17	15	10	4	1	0	0	2

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	カテゴリー		場所	内容			対応状況	備考
R7.9.1	道路施設	路面の不具合	池尻町722	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.9.1	道路安全施設	カーブミラーの不具合	池尻町223	車道	カーブミラー	破損	対応完了	
R7.9.5	道路施設	路面の不具合	春木若松町 1 2	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.9.7	道路施設	側溝の不具合	並松町 7	車道	側溝	草刈	対応完了	
R7.9.7	道路施設	側溝の不具合	土生町 5 丁目 6	車道	側溝	詰り	対応完了	
R7.9.8	公園	遊具の不具合	北公園	公園	遊具	破損	対応予定	
R7.9.9	道路施設	路面の不具合	八田町 2 9 7	車道	舗装	穴ぼこ	その他	下水道河川整備課へ依頼
R7.9.12	道路施設	路面の不具合	岡山町484	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.9.13	道路安全施設	防護柵の不具合	包近町564	歩道	防護柵	草刈	対応完了	
R7.9.18	道路施設	路面の不具合	下野町 2 丁目10	車道	舗装	不明	経過観察	舗装面の一部が水で濡れている
R7.9.19	放置自転車等	軽快車	南上町 2 丁目 3 1	9月15日から放置されていた。			対応完了	
R7.9.24	道路施設	側溝の不具合	加守町 4 丁目 1 1	車道	側溝	蓋	対応完了	

R7.9.25	公園	遊具の不具合	光明第2ちびっこ広場	公園	公園	草刈り	対応予定	
R7.9.25	放置自転車等	原付	岸和田市額原町3 8 1	府営額原住宅付近道路に放置されていた。			対応完了	
R7.9.28	道路安全施設	防護柵の不具合	上松町1丁目7	歩道	視線誘導標	破損	対応予定	
R7.9.28	道路施設	路面の不具合	東大路町1 3 7	車道	民地から樹木越境	剪定	その他	建設管理課より当事者へ依頼中
R7.9.29	道路施設	路面の不具合	貝塚市清見234	車道	舗装	穴ぼこ	対応予定	