

危険なバス停留所の解消について

参考資料

久米田高校前 バス停留所（牛滝線）



牛滝線の久米田高校前バス停留所が、バスが停車した際に横断歩道に車体がかかることから、危険なバス停留所となっていましたが、令和7年10月に移設が完了したことにより、解消しました。

【詳細図】

