

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和7年9月1日～令和7年9月30日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
17	15	10	4	1	0	0	2

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報を伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R7.9.1	道路施設	路面の不具合	池尻町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.9.1	道路安全施設	カーブミラーの不具合	池尻町	車道	カーブミラー	破損	対応完了	
R7.9.5	道路施設	路面の不具合	春木若松町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.9.7	道路施設	側溝の不具合	並松町	車道	側溝	草刈	対応完了	
R7.9.7	道路施設	側溝の不具合	土生町5丁目	車道	側溝	詰り	対応完了	
R7.9.8	公園	遊具の不具合	北公園	公園	遊具	破損	対応予定	
R7.9.9	道路施設	路面の不具合	八田町	車道	舗装	穴ぼこ	その他	下水道河川整備課へ依頼
R7.9.12	道路施設	路面の不具合	岡山町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.9.13	道路安全施設	防護柵の不具合	包近町	歩道	防護柵	草刈	対応完了	
R7.9.18	道路施設	路面の不具合	下野町2丁目	車道	舗装	不明	経過観察	舗装面の一部が水で濡れている
R7.9.19	放置自転車等	軽快車	南上町2丁目	9月15日から放置されていた。			対応完了	
R7.9.24	道路施設	側溝の不具合	加守町4丁目	車道	側溝	蓋	対応完了	

R7.9.25	公園	遊具の不具合	光明第2ちびっこ広場	公園	公園	草刈り	対応予定	
R7.9.25	放置自転車等	原付	岸和田市額原町	府営額原住宅付近道路上に放置されていた。		対応完了		
R7.9.28	道路安全施設	防護柵の不具合	上松町1丁目	歩道	視線誘導標	破損	対応予定	
R7.9.28	道路施設	路面の不具合	東大路町	車道	民地から樹木越境	剪定	その他	建設管理課より当事者へ依頼中
R7.9.29	道路施設	路面の不具合	貝塚市清児	車道	舗装	穴ぼこ	対応予定	