

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和7年10月1日～令和7年10月31日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
11	7	6	1	0	0	0	4

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、 経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。

・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報を伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R7.10.1	公園	剪定	いながわ緑道	公園	剪定	清掃	対応予定	
R7.10.7	道路施設	路面の不具合	磯上町5丁目	歩道	舗装	表層不良	その他	市管理道路ではな いため対応不可
R7.10.7	道路施設	側溝の不具合	岸城町	車道	側溝	破損	対応完了	
R7.10.8	道路施設	路面の不具合	本町	歩道	舗装	穴ぼこ	その他	府道のため市では 対応不可
R7.10.9	道路施設	路面の不具合	額原町	車道	舗装	ひび割れ	その他	府道のため市では 対応不可
R7.10.10	道路施設	路面の不具合	五軒屋町	歩道	舗装	破損	対応完了	
R7.10.10	放置自転車等	軽快車	馬掛児童遊園	公園	自転車	対応完了	対応完了	公園緑地課にて 対応
R7.10.16	道路施設	路面の不具合	別所町2丁目	車道	舗装	段差	対応完了	
R7.10.17	道路施設	側溝の不具合	南町	車道	側溝	蓋不良	その他	個人設置の蓋と思 われ対応不可
R7.10.28	道路施設	路面の不具合	春木旭町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R7.10.31	道路安全施設	カーブミラーの 不具合	土生町8丁目	車道	カーブミラー	角度調整	対応完了	