

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和 7 年11月 1日 ～ 令和 7 年11月30日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
14	12	7	3	0	2	0	2

【対応状況について】
対応完了・・・対応が完了しています。
対応予定・・・対応予定です。
経過観察・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R7.11.4	道路施設	路面の不具合	中井町 1 丁目	歩道	擁壁	損傷	対応完了	－
R7.11.4	道路施設	路面の不具合	上松町	車道	仕切弁・空気弁蓋	音鳴り	その他	岸和田水道センターへ依頼
R7.11.5	道路施設	路面の不具合	土生町 9 丁目	車道	標示ビン	ビンの飛出し	対応完了	
R7.11.5	公園	遊具の不具合	磯上町5丁目第2ちびっこ広場	公園	遊具	破損	対応予定	
R7.11.7	道路施設	路面の不具合	中井町 1 丁目	車道	舗装	ひび割れ	対応検討中	－
R7.11.12	放置自転車等	折畳み	西之内町	路上に放置されている。以前通報したものと同一			対応完了	
R7.11.13	道路施設	路面の不具合	田治米町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	－
R7.11.17	道路施設	側溝の不具合	小松里町	車道	側溝	破損	対応完了	－
R7.11.19	道路施設	路面の不具合	額原町	車道	舗装	隆起	対応検討中	－
R7.11.25	道路安全施設	防護柵の不具合	作才町	車道	防護柵	損傷	対応完了	－
R7.11.25	公園	遊具の不具合	尾生久米田第3公園	公園	遊具	落書き	対応予定	
R7.11.25	放置自転車等	軽快車	五軒屋町	水路敷上に放置されてる			対応完了	

R7.11.27	道路施設	側溝の不具合	下松町1丁目	車道	側溝	グレーチング不良	その他	市管理物ではない ため対応不可
R7.11.30	公園	遊具の不具合	光陽公園	公園	遊具	破損	対応予定	