

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和7年12月1日～令和7年12月31日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
14	9	7	1	0	0	1	5

【対応状況について】

対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、 経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ	場所			内容			対応状況	備考
R7.12.2	道路安全施設	カーブミラーの不具合	南町			車道	防犯灯	設置要望	その他
R7.12.3	道路安全施設	防護柵の不具合	上松町			歩道	車止め	損傷	対応完了
R7.12.3	道路安全施設	防護柵の不具合	上松町2丁目			歩道	車止め	損傷	対応完了
R7.12.7	道路施設	側溝の不具合	岡山町			車道	側溝蓋	損傷	その他
R7.12.8	道路施設	路面の不具合	中井町2丁目			車道	舗装	損傷	その他
R7.12.9	放置自転車等	折畳み	西之内町			路上に放置されている。11月にも通報した車両			対応完了
R7.12.15	公園	遊具の不具合	八幡山公園			公園	遊具	破損	対応完了
R7.12.22	道路施設	路面の不具合	沼町			車道	舗装	水溜り	その他
R7.12.22	道路施設	路面の不具合	沼町			歩道	舗装	水溜り	その他
R7.12.24	道路安全施設	防護柵の不具合	大町（久米田駅）			その他	インターロッキング	目地損傷	対応予定
R7.12.27	道路安全施設	カーブミラーの不具合	下松町1丁目			車道	カーブミラー	汚れ	対応完了
R7.12.29	放置自転車等	スポーツ	磯上町3丁目			3か月以上放置されている			対応完了
R7.12.29	放置自転車等	電動アシスト	加守町4丁目			昨晩から放置。チェーンロックあり			放置確認できず
R7.12.30	道路施設	路面の不具合	土生町2丁目			車道	舗装	凹み	対応完了