岸和田市道路通報システム通報一覧

令和8年 2月 1日 ～ 令和8年 2月28日　受付分

岸和田市への通報件数	市管理施設に関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
6	6	6	0	0	0	0	0

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中　・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず　・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R8.2.8	道路施設	路面の不具合	三田町	車道	舗装	ひび割れ	対応完了	
R8.2.11	道路施設	路面の不具合	土生町２丁目	車道	舗装	ひび割れ	対応完了	
R8.2.17	道路施設	路面の不具合	尾生町３丁目	車道	舗装	凹み	対応完了	
R8.2.18	道路施設	路面の不具合	藤井町２丁目	車道	舗装	凹み	対応完了	
R8.2.24	道路施設	側溝の不具合	上野町西	車道	側溝	蓋損傷	対応完了	
R8.2.25	道路施設	路面の不具合	池尻町	車道	舗装	ひび割れ	対応完了	