岸和田市道路通報システム通報一覧

令和8年 3月 1日 ～ 令和8年 3月31日　受付分

岸和田市への通報件数	市管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
10	9	9	0	0	0	0	1

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中　・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず　・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R8.3.1	道路安全施設	防護柵の不具合	天神山町２丁目	車道	防護柵	損傷	対応完了	
R8.3.2	放置自転車等	折畳み	上野町東	折畳み			対応完了	
R8.3.4	道路施設	側溝の不具合	土生滝町	車道	側溝	グレーチング無	対応完了	
R8.3.5	道路施設	側溝の不具合	藤井町３丁目	車道	側溝	土砂滞留	対応完了	
R8.3.11	放置自転車等	軽快車	行遇町	軽快車			対応完了	
R8.3.21	道路施設	路面の不具合	別所町２丁目	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.3.23	放置自転車等	軽快車	田治米町	軽快車			対応完了	
R8.3.27	道路施設	側溝の不具合	下松町６丁目	車道	側溝	蓋損傷	その他	府道のため市では対応不可
R8.3.29	道路施設	路面の不具合	八阪町２丁目	車道	舗装	凹み	対応完了	
R8.3.31	放置自転車等	軽快車	吉井町１丁目	軽快車			対応完了	