岸和田市道路通報システム通報一覧

令和 8 年 4月 1日 ～ 令和 8 年 4月30日　受付分

岸和田市への通報件数	市管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
5	5	5	0	0	0	0	0

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、
　　経過観察としました。
対応検討中　・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず　・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R8.4.3	道路施設	側溝の不具合	藤井町３丁目	水路敷	側溝	草土砂滞留	対応完了	下水道河川整備課へ依頼
R8.4.3	道路施設	側溝の不具合	藤井町２丁目	水路敷	側溝	草土砂滞留	対応完了	下水道河川整備課へ依頼
R8.4.19	道路施設	路面の不具合	内畑町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.4.22	道路施設	路面の不具合	稲葉町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.4.25	道路施設	路面の不具合	下池田町３丁目	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	