岸和田市道路通報システム通報一覧

令和8年5月1日 ～ 令和8年5月31日　受付分

岸和田市への通報件数	市管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
11	11	8	3	0	0	0	0

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中　・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず　・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R8.5.8	放置自転車等	軽快車	岸野町	軽快車			対応完了	
R8.5.9	道路安全施設	カーブミラーの不具合	春木泉町	車道	カーブミラー	角度調整	対応完了	
R8.5.11	公園	遊具の不具合	光明第2ちびっこ広場	その他	遊具	破損	対応完了	
R8.5.18	道路施設	路面の不具合	上町	車道	舗装	凹み	対応完了	
R8.5.18	道路施設	路面の不具合	積川町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.5.18	道路施設	路面の不具合	積川町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.5.19	道路施設	路面の不具合	上町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.5.22	道路施設	路面の不具合	藤井町２丁目	車道	舗装	穴ぼこ	対応予定	
R8.5.27	道路安全施設	その他	三田町	歩道	雑草	伐採	対応完了	交通まちづくり課へ依頼
R8.5.30	道路安全施設	カーブミラーの不具合	山直中町	車道	カーブミラー	視界不良	対応予定	
R8.5.30	道路安全施設	カーブミラーの不具合	山直中町	車道	カーブミラー	視界不良	対応予定	