

岸和田市道路通報システム通報一覧

令和 8 年 6 月 1 日 ～ 令和 8 年 6 月 30 日 受付分

岸和田市への 通報件数	市管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
17	17	15	2	0	0	0	0

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、岸和田市が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、岸和田市以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	カテゴリー		場所	内容			対応状況	備考
R8.6.5	道路施設	路面の不具合	藤井町 2 丁目	車道	道路中央の鉄板	グラつき、音鳴り	対応完了	
R8.6.5	道路施設	路面の不具合	藤井町 2 丁目	車道	道路中央の鉄板	グラつき、音鳴り	対応完了	
R8.6.5	道路施設	路面の不具合	藤井町 2 丁目	車道	道路中央の鉄板	グラつき、音鳴り	対応完了	
R8.6.5	公園	その他	光明第2ちびっこ広場	ゴミ	公園内	回収	対応完了	
R8.6.5	公園	その他	藤井町ちびっこ広場	土砂	側溝	回収	対応予定	
R8.6.10	道路施設	路面の不具合	藤井町 3 丁目	車道	舗装	凹み	対応予定	
R8.6.12	放置自転車等	軽快車	岸城町				対応完了	公園緑地課へ対応依頼済み
R8.6.14	道路安全施設	その他	磯上町 6 丁目	車道	民家の樹木枝の道路へのはみ出し	止まれ標識が見えない	対応完了	岸和田警察署へ対応依頼済み
R8.6.14	道路安全施設	カーブミラーの不具合	磯上町 3 丁目	車道	民家の樹木枝の道路へのはみ出し	カーブミラーが見えない	対応完了	
R8.6.15	道路施設	路面の不具合	今木町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	
R8.6.18	道路施設	路面の不具合	土生滝町	車道	舗装	穴ぼこ	対応完了	

[illegible]