


建物内部工事の様子です

1階資料室付近、室の間仕切りが入ってきました。



1階保育室2～4、南テラスで鉄筋コンクリート造になります。




2階視聴覚情報図書室～録音室、間仕切り前です。



2階事務室からアリーナ方向です。



3階調理室です。



3階和室、交流室、間仕切り前です。




引続き、建物内部工事の様子です

1 階保育室3、サッシが入りました



1 階エントランスから訓練室方向



2 階ホワイエ、空調機器等が取り付けられました



2 階事務室



3 階大会議室、右前部から



3 階講座室2、講座室1



引続き、建物内部工事の様子です

1階 総合通園センター職員室



1階 訓練室



2階 研修室2



2階 アリーナ（屋内体育場）



2階 社協事務室



3階 講座室2

